

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá gói thầu Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ghế răng, Hệ thống tiết trùng, Máy đo chức năng hô hấp, Hệ thống nội soi phẫu thuật Karl Storz

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ

Bệnh viện đa khoa Đông Anh có nhu cầu thực hiện gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ghế răng, Hệ thống tiết trùng, Máy đo chức năng hô hấp, Hệ thống nội soi phẫu thuật Karl Storz.

Để có cơ sở thực hiện theo đúng quy định, Bệnh viện đa khoa Đông Anh kính mời Quý Công ty quan tâm khảo sát và chào giá gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ghế răng, Hệ thống tiết trùng, Máy đo chức năng hô hấp, Hệ thống nội soi phẫu thuật Karl Storz.

(Chi tiết theo Danh mục đính kèm)

- Trong bảng chào giá phải ghi rõ: thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của chào giá.
- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.
- Giấy tờ yêu cầu: Đăng ký kinh doanh.
- Thời gian nộp chào giá: trước 17h00 ngày 18/03/2024.
- Nơi nhận báo giá:
 - Bệnh viện đa khoa Đông Anh
 - Ông(bà): Bùi Quang Toàn – Phòng/Ban: Vật tư - TBYT
 - Địa chỉ: Số 1 Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
 - Điện thoại: 0888010892 Email: tokythuatbvdka@gmail.com

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 08 tháng 03 năm 2024)

STT	Tình trạng hư hỏng	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1- Sửa chữa Ghế răng ADEC				
1	Hỏng phần hút nước bọt; Đèn chiếu sáng bị tối; Các dây tay khoan hỏng; Các tay khoan nhanh và phẫu thuật hỏng	Thay thế Bộ dây tay khoan liền giác loại 4 ruột	Bộ	4
		Thay thế Bộ chênh áp cho hút nước bọt	Bộ	1
		Thay thế Công tắc hơi cho tay hút nước bọt và mở hơi máy chính	Bộ	2
		Thay thế Bộ lọc phần hút nước bọt	Bộ	2
		Thay mới bộ đèn chiếu sáng nha khoa loại 4 Led	Bộ	1
		Thay thế Ốc tay khoan nhanh Pana-max	Bộ	1
		Thay thế Ốc tay khoan nhanh Pana-max Synea Oled+	Bộ	1
		Thay thế Tay khoan nhanh Pana-max – 4 lỗ	Bộ	1
		Thay thế Tay khoan phẫu thuật Wescode XM-H450 – 4 lỗ	Bộ	2
2- Sửa chữa Hệ thống tiết trùng SAKURA - Nhật Bản				
2	Hỏng mạch điều khiển nhiệt độ buồng hấp; Máy chạy hết các chu trình tem không đạt	Sửa chữa bảng mạch chính	Bảng	1
		Thay thế Sensor nhiệt độ JP1 100GP	Chiếc	1
3- Sửa chữa Máy đo chức năng hô hấp MOSTGRAPH-02 của hãng CHEST (Nhật Bản)				
3	Máy không khởi động được; Hỏng bảng mạch điều khiển.	Sửa chữa bảng mạch điều khiển và máy tính công nghiệp IPC-247	Bộ	1
		Thay thế Sensor áp lực BWG8SA22	Bộ	1
4- Sửa chữa Bộ nguồn sáng đèn nội soi KARL STORZ (Đức)				
4	Chập cháy phần điều khiển công suất	Sửa chữa bảng mạch điều khiển và công suất cấp nguồn cho đèn Xenon	Bảng	1