

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

## THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

**Kính gửi: Quý công ty**

Bệnh viện đa khoa Đông Anh xin cảm ơn các đơn vị kinh doanh, quý công ty cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian vừa qua.

Bệnh viện đa khoa Đông Anh đang có nhu cầu thực hiện Dịch vụ sửa chữa máy siêu âm (Model: Affiniti 30, Hãng/nước sx: Philips/Mỹ) khoa CĐHA và khoa Sản nhằm đảm bảo năng suất hoạt động, quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện. Để có cơ sở thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành cho gói thầu: Dịch vụ sửa chữa máy siêu âm (Model: Affiniti 30, Hãng/nước sx: Philips/Mỹ) khoa CĐHA và khoa Sản. Bệnh viện kính mời các đơn vị, quý công ty quan tâm và có khả năng cung cấp tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

1. Danh mục, số lượng, nội dung công việc (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Hồ sơ báo giá
  - Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.
  - Đăng ký kinh doanh.
3. Thời gian và địa chỉ nhận báo giá
  - Thời gian nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 20/06/2025.
  - Địa chỉ nhận báo giá:
    - + Bệnh viện đa khoa Đông Anh
    - + Ông (bà): Bùi Quang Toàn – Phòng/Ban: Vật tư - TBYT
    - + Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
    - + Điện thoại: 0888010892

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng nhu cầu trên đề nghị gửi bản cứng hồ sơ, bản chào giá theo danh mục đính kèm

**Trân trọng thông báo./.**



**GIÁM ĐỐC**

**Chu Đình Năng**

**PHỤ LỤC**

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 10/06/2025)

STT	Danh mục	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1	<b>Dịch vụ sửa chữa khối Module màn hình máy siêu âm</b> - Model: Affiniti 30 - Hãng SX: Philips - Xuất xứ: Mỹ - S/N: USO18E0389 Tình trạng: Màn hình đôi khi bị nháy, tần suất ngày càng nhiều. Giai đoạn sau đen hẳn màn hình.	- Sửa chữa bo mạch xử lý và chuyển đổi hình ảnh sang LCD - Sửa chữa bo mạch điều khiển nguồn cho tấm nền LCD - Hiệu chuẩn và bảo dưỡng máy	Dịch vụ	01
2	<b>Dịch vụ sửa chữa khối Module màn hình máy siêu âm</b> - Model: Affiniti 30 - Hãng SX: Philips - Xuất xứ: Mỹ - S/N: USD18E1419 Tình trạng: Màn hình bị nháy, phải khởi động lại, tần suất nhiều lần. Xuất hiện điểm đen lớn dần theo thời gian, ảnh hưởng đến kết quả đọc.	- Sửa chữa bo mạch xử lý và chuyển đổi hình ảnh sang LCD - Sửa chữa bo mạch điều khiển nguồn cho tấm nền LCD - Sửa chữa tấm nền LCD Hiệu chuẩn và bảo dưỡng máy	Dịch vụ	01

