

Đông Anh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

*Thẩm định giá gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa thang máy
tại bệnh viện đa khoa Đông Anh*

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức

Bệnh viện đa khoa Đông Anh có kế hoạch thực hiện nội dung “Thẩm định giá gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa thang máy tại bệnh viện đa khoa Đông Anh”.

Trân trọng kính mời đơn vị đến khảo sát và gửi báo giá cho chúng tôi với phạm vi công việc theo bảng dưới đây:

STT	Nội Dung	ĐVT	Số lượng
1	Thẩm định giá gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa thang máy tại bệnh viện đa khoa Đông Anh (<i>chi tiết danh mục đính kèm</i>)	Gói	01

Hồ sơ báo giá:

- Báo giá (giá nhà thầu cung cấp đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo).
- Hồ sơ năng lực hồ sơ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện của nhà thầu.

Đề nghị đơn vị gửi hồ sơ Báo giá cho chúng tôi qua đường fax, đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau:

Địa điểm nhận báo giá: Phòng tổ chức hành chính (tầng 3, nhà A), bệnh viện đa khoa Đông Anh.

Địa chỉ: Tổ 1 xã Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 19001156 (đ/c Phạm Thị Ngân – nhân viên)

Hạn cuối cùng nhận báo giá: 19/5/2026 (Trong giờ hành chính)

Sau khi có kết quả kết quả chọn báo giá, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị biết qua đường điện thoại.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
ĐÔNG ANH
Hoàng Ngọc Vinh



PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 15/5/2026)

TT	Nội dung, yêu cầu	ĐVT	SL
I	Thang máy chở khách số 1 Hiệu Hyundai P750kg-CO-105-10S/O: 10 điểm dừng		
1	Thay vòng bi Bánh xe trượt cửa thang số 1 Xuất xứ: Việt Nam (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	4
2	Sửa chữa và hiệu chỉnh board nóc cabin (tháo lắp, hàn mạch, vệ sinh, chạy phần mềm tích hợp board hiệu chỉnh, ...)	Cái	1
3	Cắt cáp tải - Cố định khung đối trọng - Dừng tời và pa lăng kéo buồng cabin - Thở chì đầu cáp - Cắt cáp thừa, trùng (3 người x 2 ngày)	Trọn gói	1
II	Thang máy chở khách số 2 Hiệu Hyundai P750kg-CO-105-10S/O: 10 điểm dừng		
1	Cung cấp và thay cáp tải phi 12 Hãng: Fuji Xuất xứ: Hàn Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	M	200
2	Cung cấp và thay ty cáp phi 12 Hãng: Fuji Xuất xứ: Hàn Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	8
3	Cung cấp và lắp đặt Biến tần cửa Model: Panasonic AAD03011 Xuất xứ: Trung Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	1
III	Thang máy chở khách Hiệu Hyundai P750kg-CO-60-04S/O: 4 điểm dừng (2 thang)		
1	Cung cấp và thay ty cáp phi 12 Hãng: Fuji Xuất xứ: Hàn Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	16
2	Cung cấp và lắp đặt quạt gió Model: FB-9B Điện áp sử dụng: 220VAC, 50Hz Lưu lượng gió: 4.5m3/min Độ ồn: 47DB Xuất xứ: Trung Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	1
3	Sửa chữa và hiệu chỉnh board điều khiển chính (tháo lắp, hàn mạch, vệ sinh, chạy phần mềm tích hợp board hiệu chỉnh, ...)	Cái	2



TT	Nội dung, yêu cầu	ĐVT	SL
4	Sửa chữa và hiệu chỉnh board hiển thị tầng 2,4 (tháo lắp, hàn mạch, vệ sinh, chạy phần mềm tích hợp board hiệu chỉnh,...)	Cái	2
5	Sửa chữa và hiệu chỉnh board nóc cabin (tháo lắp, hàn mạch, vệ sinh, chạy phần mềm tích hợp board hiệu chỉnh, ...)	Cái	1
6	Board hiển thị trong Cabin Xuất xứ: Trung Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	1
IV	Thang chở khách số 3 hiệu Hyundai 1500kg-2S-90-09S/O: 9 điểm dừng		
1	Cung cấp và lắp đặt Board hiển thị tầng (2,4,6,9) + Model: CCHIPD + Xuất xứ: Trung Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	4
2	Cung cấp và lắp đặt Móng ngựa Hãng: Weco Xuất xứ: Trung Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	2
3	Cung cấp và lắp đặt Switch giảm tốc Xuất xứ: Trung Quốc (Đã bao gồm chi phí lắp đặt)	Cái	1
4	Sửa chữa và hiệu chỉnh board nóc cabin (tháo lắp, hàn mạch, vệ sinh, chạy phần mềm tích hợp board hiệu chỉnh,...)	Cái	1
5	Cắt cáp tải - Cố định khung đối trọng - Dùng tời và pa lăng kéo buồng cabin - Thở chì đầu cáp - Cắt cáp thừa, trùng (3 người x 2 ngày)	Trọn gói	1

